

CT 51

Detergente Alcalino

Revisione 08/2007

DESCRIZIONE

CT 51 è un prodotto detergente fortemente alcalino viscoso che aderisce facilmente anche sulle pareti verticali, rimanendo umido per un lungo periodo e non penetrando troppo in profondità nel substrato. Ciò comporta un minore consumo di prodotto ed un migliore risultato. Non è comunque sostitutivo ma solo integrativo di eventuali azioni pulenti più decise (idropulizia, sabbiatura) su superfici irregolari rustiche e spugnose o in caso di sporco eccessivamente ancorato.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Prodotto per uso professionale. CT 51 è ideale per la pulizia delle pareti esterne ed interne degli edifici da sporco di grasso, muffe, inquinamento atmosferico.

CT 51 è un detergente ideato per la pulizia e messa a nuovo degli esterni di edifici in pietra sensibile agli acidi, come calce arenaria o cemento. Il prodotto può essere utilizzato per la pulizia di pareti molto unte o sporche e di tutti i pavimenti porosi trattati con sostanze organiche (olio di lino cotto o crudo, cere grasse paraffiniche o acriliche).

CT 51 non è sicuro su pitture, vernici, superfici in alluminio o zinco che andranno eventualmente protette. Si raccomanda di eseguire prove campione prima di procedere alla pulizia totale.

CARATTERISTICHE

Aspetto	Liquido Viscoso	Ph	12 +/- 0,5
Colore	Biancastro	Odore	Neutro
Infiammabilità	Non infiammabile		

UTILIZZO

Da utilizzare **PURO** o diluito in acqua fredda o calda da 1:1 a 1:5.

MODO D'USO

Inumidire con acqua la superficie da trattare. Stendere con pennelli in fibra sintetica o PVC, monospazzola o spazzola rigida. Risciacquare l'eccesso di prodotto con acqua a bassa pressione. A seconda delle superfici da trattare lasciare agire un'ora o più. Ad azione estrattiva avvenuta, procedere all'asportazione del film con azione meccanica strofinando la superficie con spazzole morbide. Qualora CT 51 non si riveli efficace con il primo passaggio, si ripeterà l'operazione una seconda volta. Risciacquare con acqua in pressione (6-10 atm.) per l'asportazione dei residui. Per le macchie piccole e circoscritte applicare CT 51 su tutta la superficie delimitata da fughe (piastrella) o giunti. Se successivamente dovesse essere impiegato un rivestimento organico (pittura, vernici), si consiglia di neutralizzare la superficie con abbondante acqua nebulizzata.

RESA da 5 a 10 mq/litro.

AVVERTENZE

Il prodotto contiene sodio idrossido (20-30%), evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante l'applicazione utilizzare indumenti protettivi, occhiali e guanti. In caso di contatto lavarsi immediatamente con acqua. Si consiglia di consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

SPARGIMENTO

In caso di caduta accidentale, assorbire con materiale inerte, terra o sabbia. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed areato.

CONFEZIONAMENTO

Bottiglie Litro	24 x 1	Cartone
Tanica 12 Litri	12 litri	Tanica

NORME DI SICUREZZA

R 35 - Provoca gravi ustioni.

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico.

S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.